


Axially Loaded Short Columns.

For Unbraced Column. IF $\lambda_b \leq 10$ } The column will be

For Braced Column. IF $\lambda_b \leq 15$ } Axially Loaded Short Column.

$h \geq 5b$
and
 $t \leq 5b$


Column




$h \geq 5b$
 $t \leq 5b$
Column

$h < 5b$
OR
 $t > 5b$


R.C. Wall




$h < 5b$
R.C. Wall




$b \leq 250$ mm
 $t \geq 5b$



$D \leq 300$ mm



$b \leq 250$ mm
 $t \geq 5b$





$b \leq 250$ mm


أشكال الأعمدة

- أقل بُعد خرساني في العمود = ٢٠٠ مم (مربع أو مستطيل) و يفضل أن لا يقل عن ٢٥٠ مم .
- أقل قطر للأعمده الدائرية = ٢٠٠ مم و يفضل أن لا يقل عن ٣٠٠ مم .
- يجب أن لا يزيد البُعد الأكبر في العمود عن خمسة مرات البُعد الأصغر $t \geq 5b$ و إلا تحول العمود إلى حائط خرساني .

- $\min \phi = \# 12$ - أقل قطر للسيخ = ١٢ مم
 $\max \phi = \# 25$ - أكبر قطر للسيخ = ٢٥ مم




- أسياخ الحديد توجد في المحيط
الخارجي فقط .




- أكبر مسافة بين سيخين متتاليين = ٢٥٠ مم .
- أقل مسافة بين سيخين متتاليين = ٧٠ مم .

- يؤخذ الـ **Cover** للحديد من جميع الجهات ٢٥ مم .




- أكبر قطاع لعمود به ٤ أسياخ فقط (٣٠x٣٠) .
- يجب وضع سيخ في كل ركن من أركان العمود .

- ممكن استخدام قطرتين مختلفتين في العمود بشرط
أن يكونا متتاليان في الجدول **12,16,18,20,22,25**



- يجب أن يكون عدد الأسياخ زوجي من كل قطر .
- وأن تكون الأسياخ متماثلة حول الـ C.G. .
- ويفضل أن يكون القطر الأكبر في الأركان .



- أقل عدد أسياخ في الأعمدة الدائرية ٦ أسياخ .

Stirrups.

الكانتات .

فائده الكانتات الأفقيه فى الأعمده:


١ - تمنع إنبساط الأسياخ الطوليه .

٢ - تحافظ على شكل العمود و تمنع حركه الأسياخ الطوليه أثناء الصب .

٣ - تتحمل جزء من الحمل الرأسى فى الأعمده الحلزونيه *Spiral Columns* .

٤ - تتحمل جزء من الشد الأفقي الناتج عن الضغط الرأسى للعمود .


٥ - تتحمل قوى القص الناتجه على الأعمده .








يجب أن لا تزيد المسافه بين كل فرع كانه و آخر (فى قطاع العمود) عن ٣٠٠ مم .

أى أنه يجبربط كل سيخين متناطحين بكانه إذا كانت المسافه بينهم أكبر من ١٥٠ مم .

يجب أن لا تزيد زاويه الكانه عن ١٣٥° حتى نضمن عدم حركه الاسياخ الطوليه .






فى الأعمده الدائرية.

لا توضع كائنات داخليه مثل الأعمده المستطيله
ولكن نضع كانه واحده خارجيه فقط .

(ممکن وضع كائنات داخليه فى الاعمدہ ذات الاقطار الكبیره) فى التنفيذ فقط .



الكائنات فى الإتجاه الرأسى للأعمده .

توضع $7\phi 8/m$ فى المتر الأول و الأخير من العمود .

و توضع $5\phi 8/m$ فى باقى العمود .

Types of Problems.

Type ① Given : $P_{D.L.}, P_{L.L.}, F_{cu}, F_y$

Req : Design The Sec. (Get A_c, A_s)

Solution :

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$\text{Take } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 1.0 \% \longrightarrow A_s = \frac{A_c}{100}$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \left(\frac{A_c}{100} \right) F_y \longrightarrow \text{Get } A_c = \checkmark \text{ mm}^2$$

$$, \text{ Get } A_s = \frac{A_c}{100} = \checkmark \text{ mm}^2$$

— IF the column section is a square ($b*b$)

$$A_c = b^2 \quad \therefore b = \sqrt{A_c}$$

b لا تقل عن ٢٥. مم و تقرب لأقرب ٥. مم بالزيادة .

— IF the column section is a rectangle ($b*t$)

$$A_c = b*t \quad \text{Choose } b = 250 \text{ mm} \xrightarrow{\text{Get}} t = \frac{A_c}{b}$$

t لا تقل عن ٢٥. مم و تقرب لأقرب ٥. مم بالزيادة .

يفضلأخذ b تساوى ٢٥. مم حتى يكون سُمك العمود هو نفس سُمك الحائط .

IF $t > 5b$ \longrightarrow Increase b (take $t = 4b$)

and then get $b*t = b*4b = A_c \xrightarrow{\text{get}} b = \checkmark \text{ mm}$

$$t = \frac{A_c}{b} = \checkmark \text{ mm}$$

— IF the column section is a circle.

$$A_c = \frac{\pi D^2}{4} \xrightarrow{\text{Get}} D = \sqrt{\frac{4A_c}{\pi}}$$

D لا تقل عن ٣٠. مم و تقرب لأقرب ٥. مم بالزيادة .

Example.

Data. $F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$, st. 360/520

$P_{D.L.} = 2000 \text{ kN}$ $P_{L.L.} = 1150 \text{ kN}$

Req. Design a (Square, Rectangle, Circular & Hexagon) Section For the column.

Solution. $P_{U.L.} = 1.4(2000) + 1.6(1150) = 4640 \text{ kN}$

$$\text{Take } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 1.0\% \longrightarrow A_s = \frac{A_c}{100}$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 \left(\frac{A_c}{100} \right) F_y$$



$$4640 * 10^3 = 0.35 (A_c)(25) + 0.67 \left(\frac{A_c}{100} \right) (360)$$

$$\rightarrow A_c = 415696.1 \text{ mm}^2 \rightarrow A_s = \frac{415696.1}{100} = 4156.9 \text{ mm}^2$$

* For Square Section.

18 #18

$$b = \sqrt{A_c} = \sqrt{415696.1} = 644.7 \text{ mm} \quad \text{Take } b = 650 \text{ mm}$$



* For Rectangular Section.


$$A_c = 415696.1 \text{ mm}^2 \quad \text{Take } b = 250 \text{ mm}$$

$$\rightarrow t = \frac{A_c}{b} = \frac{415696.1}{250} = 1662.7 \text{ mm}$$

$t > 5b \longrightarrow \text{Increase } b \text{ (take } t = 4b)$

$$b * t = b * 5b = 415696.1 \xrightarrow{\text{get}} b = 288 \xrightarrow{\text{take}} \boxed{b = 300 \text{ mm}}$$


$$t = \frac{A_c}{b} = \frac{415696.1}{300} = 1385.6 \text{ mm} \quad \boxed{t = 1400 \text{ mm}}$$



* For Circular Section. $A_c = 415696.1 \text{ mm}^2$


$$A_c = \frac{\pi D^2}{4} \xrightarrow{\text{Get}} D = \sqrt{\frac{4(415696.1)}{\pi}} = 727.5 \text{ mm}$$

Take $\boxed{D = 750 \text{ mm}}$




* For Hexagon Section.

$$\text{Area of hexagon} = 1.5 * \sqrt{3} * L^2$$



$$A_c = 415696.1 = 1.5 * \sqrt{3} * L^2 \longrightarrow \boxed{L = 400 \text{ mm}}$$



Type ②

Given : $P_{D.L.}, P_{L.L.}, F_{cu}, F_y, A_c$

Req : Design The Sec. (Get A_s)

Solution :

$$P_{U.L.} = 1.4 (D.L.) + 1.6 (L.L.) = \checkmark N$$

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\xrightarrow{\text{Get}} A_s = \checkmark \text{ mm}^2 \quad \xrightarrow{\text{Get}} \mu = \frac{A_s}{A_c}$$

Check $\mu_{min} = 0.8 \% A_c (\text{required}) \text{ OR } 0.6 \% A_c (\text{chosen})$

IF $\mu < 0.6 \%$ **Take** $\mu = 0.6 \%$

IF $0.6 \% < \mu < 0.8 \%$ **Take** $\mu = 0.8 \%$

Check $\mu_{max} =$ **4 %** Interior col.
5 % Edge col.
6 % Corner col.

IF $\mu > \mu_{max}$ **Take** $\mu = \mu_{max}$ **Get** A_{Cnew}

$$A_s = \mu_{max} * A_{Cnew}$$

$$P_{U.L.} = 0.35 A_{Cnew} F_{cu} + 0.67 (\mu_{max} A_{Cnew}) F_y$$

$$\xrightarrow{\text{Get}} A_{Cnew} = \checkmark \text{ mm}^2 \quad \xrightarrow{\text{Get}} A_s = \mu_{max} * A_{Cnew} = \checkmark \text{ mm}^2$$

Example.

Data.

$$F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, \text{ st. } 360/520$$

$$P_{D.L.} = 1500 \text{ kN}, P_{L.L.} = 1000 \text{ kN}$$

Req. Design an interior Column.

IF the column, (450 * 1100)

(450 * 700)

(450 * 400)

Solution. $P_{U.L.} = 1.4 (1500) + 1.6 (1000) = 3700 \text{ kN}$

* For Column. (450 * 1100)

$$A_c = 450 * 1100 = 495000 \text{ mm}^2$$

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$



$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (495000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = - 2617.1 \text{ mm}^2$$

$$\therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{-2617.1}{495000} = -0.0052 = -0.52 \% < 0.6 \%$$

$$\therefore \text{Take } \mu = 0.6 \% \rightarrow A_s = \frac{0.6}{100} * 495000 = 2970 \text{ mm}^2$$

16 Ø 16




* For Column. (450*700) $A_c = 450 * 700 = 315000 \text{ mm}^2$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35(315000)(25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = 3912.7 \text{ mm}^2 \quad \boxed{16 \phi 18}$$

$$\therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{3912.7}{315000} = 0.0124 = 1.24 \% \quad \therefore \mu_{min} < \mu < \mu_{max}$$



* For Column. (450*400) $A_c = 450 * 400 = 180000 \text{ mm}^2$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (180000)(25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = 8810.1 \text{ mm}^2 \quad \therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = \frac{8810.1}{180000} = 0.0489 = 4.89 \%$$


$$\because \mu > \mu_{max} \quad \therefore \text{Take } \mu = \mu_{max} = 4.0 \% \quad \therefore A_s = \mu_{max} * A_{c_{new}} = \frac{4.0}{100} * A_{c_{new}}$$

$$\therefore P_{u.L.} = 0.35 A_{c_{new}} F_{cu} + 0.67 (\frac{4.0}{100}) * A_{c_{new}} F_y$$

$$\therefore 3700 * 10^3 = 0.35 (A_{c_{new}})(25) + 0.67 (\frac{4.0}{100}) * A_{c_{new}} (360)$$

$$\therefore A_{c_{new}} = 201108.8 \text{ mm}^2 \rightarrow (450 * 450)$$



$$A_s = \frac{4.0}{100} * 201108.8 = 8044.35 \text{ mm}^2 \quad \boxed{18 \phi 25}$$



Circular column with tied stirrups.

عمود دائرى ذو كائنات دائرية منفصله

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$



Design of columns

بمعرفة الحمل على العمود نعرف ابعاده و قيم التسلیح به .

Steps of design

Given

$$f_{cu} = \dots N/mm^2$$

$$f_y = \dots N/mm^2$$

$$P_{u.l.} = \dots kN$$

Required

Dimension of column & Area of steel needed (Economic section)

Solution

$$P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67A_s f_y$$

هذه المعادلة بها مجهولين A_s و A_c

نفرض نسبة الحديد μ بنسبة تجعل العمود تكلفته اقتصادية

$$1) \text{ Assume } \mu = \frac{A_s}{A_c} = (0.8 \rightarrow 1.0)\%$$


$$A_s = (0.008 \rightarrow 0.01)A_c$$

$$2) \text{ From the main equation get the value of } A_c$$

$$P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67(0.008A_c)f_y$$

$$A_c = \dots mm^2$$

$$3) \text{ Find the dimensions of column}$$




لاحظ ان عرض العمود المستطيل او المربع عادة لا تقل عن 250 mm
 اما قطر العمود الدائري عادة لا يقل عن 300 mm
 اي بعد فى العمود يؤخذ بمضاعفات الـ 50 mm

4) Find the Area of steel

$$A_s = (0.008 \rightarrow 0.01) * A_c = \text{---} \text{ mm}^2$$

5) Calculate the number of bars



- اقل عدد من الاسياخ في العمود المستطيل هو ٤
- اقل عدد من الاسياخ في العمود الدائري هو ٦
- اسياخ الحديد توجد في المحيط الخارجى فقط .
- اذا كان العمود مربع نختار عدد الاسياخ يقبل القسمة على ٤
- اكبر مسافة بين سيخين متتاليين = ٢٥ سم
- يجب ان يكون عدد الاسياخ زوجي و ان تكون الاسياخ متماثلة حول المحورين .

Economic section اذا كنا نصمم

$$\mu = 1.0 \%$$

$\phi 16$ or $\phi 18$ نحاول ان نختار

Example

$$A_s = 2341 \text{ mm}^2$$

$$201 \text{ mm}^2 = 1\phi 16 \quad \text{مساحة}$$

$$\text{Number} = \frac{2341}{201} = 11.6 \quad \text{Use } 12 \phi 16$$

Min. Dimension اذا كنا نصمم

$$\mu = 4.0 \text{ or } 5.0 \text{ or } 6.0\%$$


$\phi 25$ نحاول ان نختار

Min. A_s

اذا كنا نصمم

$$\mu = 0.6 \%$$

$\phi 12$ نحاول ان نختار




Detail of RFT

يجب ان لا تزيد المسافة بين كل فرع كانة و اخر (فى قطاع العمود) عن ٣٠٠ مم .
أى انه يجب ربط كل سيخين متتاليين بكانة اذا كانت المسافة بينهم اكبر من ١٥٠ مم

اذا كانت المسافة بين الاسياخ المتتالية

$$150mm < x \leq 250mm$$




يتم ربط كل الاسياخ بكانات

فى اتجاهين متعامدين

اذا كانت المسافة بين الاسياخ المتتالية


$$x \leq 150mm$$

نربط سيخ و نترك سيخ و هكذا







- يؤخذ الـ Cover للحديد من جميع الجهات ٢٥ مم .

Example on Detail of RFT




يوجد حللين لربط الكانات




1)

8Ø12

$$x = \frac{300 - 50}{2} = 125 \text{ mm}$$





2)



$$\Rightarrow x = \frac{400 - 50}{2} = 175 \text{ mm} > 150 \text{ mm}$$


يتم ربط كل الأسياخ بـ
كـانات
في اتجاهين متعامدين

يوجد حلين لربط الكـانات



حل سـعـ




3)



$$\Rightarrow x = \frac{500 - 50}{3} = 150 \text{ mm}$$


نـربـطـ سـيـخـ وـنـتـرـكـ سـيـخـ وـ هـكـذـا

يـوـجـدـ حـلـيـنـ لـرـبـطـ الـكـانـاتـ



تم رـبـطـ كـلـ الـأـسـيـاخـ كـيـ نـرـاعـيـ التـمـاثـلـ

Note



فى الاعمده الدائيرية .


لا توضع كائنات داخلية مثل الاعمده المستطيله
ولكن نضع كانه واحده خارجية فقط .

Note

اقصى نسبة حديد مسموح بها فى العمود

Interior col.


$$\mu_{max} = 4 \%$$



عمود وسطى

Edge col.


$$\mu_{max} = 5 \%$$



عمود طرفى

Corner col.

$$\mu_{max} = 6 \%$$



عمود ركنى

Example

Given

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 360 \text{ N/mm}^2 \quad P = 2400 \text{ kN}$$

Required

1) Design column as Square section (economic section)

Solution

$$P_{u.l.} = 1.5P = 1.5 * 2400 = 3600 \text{ kN}$$

$$\text{Assume } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 0.8\% \quad \therefore A_s = 0.008A_c$$

$$\therefore P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67(0.008A_c)f_y$$

$$\therefore 3600 * 10^3 = 0.35 * A_c * 25 + 0.67 * (0.008A_c) * 360$$



$$\therefore A_c = 337091 \text{ mm}^2 \quad \square \quad A_s = 0.008 * 337091 = 2697 \text{ mm}^2$$

16Ø16

لأن العمود المربع يجب أن يكون متماثل من جميع الجهات
نأخذ عدد الأسياخ يقبل القسمة على 4

$$A_c = b^2 \quad \therefore b = \sqrt{A_c} = \sqrt{337091} = 580 \text{ mm} \approx 600 \text{ mm}$$

Use column (600* 600)



Example

Given

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 360 \text{ N/mm}^2 \quad P = 2400 \text{ kN}$$

Required

- 1) Design column as Rectangular section ($b=350 \text{ mm}$)

Solution

$$P_{u.l.} = 1.5P = 1.5 * 2400 = 3600 \text{ kN}$$

$$\text{Assume } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 0.8\% \quad \therefore A_s = 0.008A_c$$

$$\therefore P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67(0.008A_c)f_y$$



$$\therefore 3600 * 10^3 = 0.35 * A_c * 25 + 0.67 * (0.008A_c) * 360$$

$$\therefore A_c = 337091 \text{ mm}^2 \quad \square \quad A_s = 0.008 * 337091 = 2697 \text{ mm}^2$$

14Ø16

$$A_c = b * t \quad \therefore t = \frac{A_c}{b} = \frac{337091}{350} = 963 \text{ mm} \\ \approx 1000 \text{ mm}$$

Use column (350*1000)




Example

Given

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 360 \text{ N/mm}^2 \quad P = 2000 \text{ kN}$$



Required

1) Design column as Rectangular section ($b=350 \text{ mm}$)

Solution

$$P_{u.l.} = 1.5P = 1.5 * 2000 = 3000 \text{ kN}$$

$$\text{Assume } \mu = \frac{A_s}{A_c} = 1.0\% \quad \therefore A_s = 0.01A_c$$

$$\therefore P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67(0.01A_c)f_y$$


$$\therefore 3000 * 10^3 = 0.35 * A_c * 25 + 0.67 * (0.01A_c) * 360$$

$$\therefore A_c = 268769 \text{ mm}^2 \quad \square \quad A_s = 0.01 * 268769 = 2687.7 \text{ mm}^2$$


12Ø18

نأخذ عدد الاسياخ يقبل القسمة على 6

$$A_c = 1.5 * \sqrt{3} b^2 \quad \therefore b = 321.6 \text{ mm} \approx 350 \text{ mm}$$



12Ø18



5Ø8/m

Example

Given

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 360 \text{ N/mm}^2 \quad P_{u.l.} = 2000 \text{ kN}$$

Required

1) Design column with min dimensions

Rectangular section ($b=250 \text{ mm}$) (Edge col.)

Solution

كى نستخدم اقل مساحة من الخرسانة نعوضها باستخدام اكبر مساحة من الحديد

$$\text{Assume } \mu = \mu_{max} = 5.0\% \quad \therefore A_s = 0.05A_c \quad \square \text{ Edge col.}$$

$$\therefore P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67(0.05A_c)f_y$$


$$\therefore 2000 * 10^3 = 0.35 * A_c * 25 + 0.67 * (0.05A_c) * 360$$

$$\therefore A_c = 96108 \text{ mm}^2 \quad \square \quad A_s = 0.05 * 96108 = 4805 \text{ mm}^2$$


10Ø25

$$A_c = b * t \quad \therefore t = \frac{A_c}{b} = \frac{96108}{250} = 384.43 \text{ mm} \\ \approx 400 \text{ mm}$$

Use column (250*400)



5Ø8/m




Example

Given

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$$

$$f_y = 360 \text{ N/mm}^2$$



Required

1) Design given column in 3 cases
(corner column)

- 1) $P_w = 250 \text{ kN}$
- 2) $P_w = 1500 \text{ kN}$
- 3) $P_w = 2500 \text{ kN}$

Solution

Case 1 ($P_w = 250 \text{ kN}$)

$$P_{u.l} = 250 * 1.5 = 375 \text{ kN}$$


$$P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67A_s f_y$$

$$\therefore 375 * 10^3 = 0.35 * (250 * 600) * 25 + 0.67 * A_s * 360$$


$\therefore A_s = -ve$ اذن القطاع لا يحتاج حديد فنضع فيه اقل قيمة للحديد

$$A_s = A_{min} = 0.6\% \quad A_{chosen} = 0.006 * (250 * 600) = 900 \text{ mm}^2$$

8Ø12



5Ø8/m



Case 2 ($P_w = 1500 \text{ kN}$)

$$P_{u.l} = 1500 * 1.5 = 2250 \text{ kN}$$

$$P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67A_s f_y$$


$$\therefore 2250 * 10^3 = 0.35 * (250 * 600) * 25 + 0.67 * A_s * 360$$

$$\therefore A_s = 3887 \text{ mm}^2 \quad \therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = 2.59 \%$$


16Ø18

$$\therefore \mu_{min} < \mu < \mu_{max}$$

O.K.



5Ø8/m



Case 3 ($P_w = 3000 \text{ kN}$)

$$P_{u.l} = 2500 * 1.5 = 3750 \text{ kN}$$

$$P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67A_s f_y$$

$$\therefore 3750 * 10^3 = 0.35 * (250 * 600) * 25 + 0.67 * A_s * 360$$

$$\therefore A_s = 10105 \text{ mm}^2 \quad \therefore \mu = \frac{A_s}{A_c} = 6.7 \% > \mu_{max}$$

∴ We need to increase dimension

Assume $\mu = \mu_{max} = 6.0\% \quad \therefore A_s = 0.06A_c \quad \square \text{ Corner col.}$

$$\therefore P_{u.l.} = 0.35A_c f_{cu} + 0.67(0.06A_c) f_y$$


$$\therefore 3750 * 10^3 = 0.35 * A_c * 25 + 0.67 * (0.06A_c) * 360$$

$$\therefore A_c = 161485 \text{ mm}^2 \quad A_s = 0.06 * 161485 = 9689.1 \text{ mm}^2$$

20Ø25

$$A_c = b * t \quad \therefore t = \frac{A_c}{b} = \frac{161485}{250} = 645 \text{ mm} \\ \approx 650 \text{ mm}$$

Use column (250*650)



5Ø8/m

