

٤-٤ تجربة تحمل العناصر والمنشآت الخرسانية

LOADING TEST OF CONCRETE ELEMENTS AND STRUCTURES

٤-٤-١ عام

تعتبر تجربة تحمل العناصر من الخرسانة المسلحة المعرضة أساساً لإجهادات الانحناء هي التجربة الأساسية في الحكم على مقدرة تلك العناصر على مقاومة الأحمال التصميمية بأمان.

٤-٤-٢ الهدف

يهدف هذا الاختبار للحكم على كفاءة العناصر الخرسانية من كمرات وبلاطات وأسقف في تحمل الأحمال التصميمية بدون حدث شروخ أو سهم انحناء غير مسموح به، ويجرى هذا الاختبار لتلك العناصر في الحالات الآتية :

- فـى حالة فشل اختبارات قـاب الخرسانـة فى التحقق من مناسبـة مقـاومـة الضـغـط لـخـرسـانـة العـنـصـر الفـعـلـيـة لـمـقاـومـةـ المـمـيـزـةـ التـىـ تمـ تـصـمـيمـ العـنـصـرـ عـلـيـهـ.
- فـى حالة وجود سبـب يـدعـى إـلـى الشـكـ فـى كـفـاءـةـ العـنـصـرـ الخـرسـانـىـ منـ حـيـثـ مـقاـومـتـهـ وـمـتـانـتـهـ.
- إـذـاـ تـطـلـبـتـ مواـصـفـاتـ المـشـرـوـعـ إـجـرـاءـ الاـخـتـارـ .

٤-٤-٣ تعريفات

- التحميل

وهو تحمل العنصر المراد اختباره بحمل يساوى : $1,4 \cdot 0,85 = 1,16$ الحمل الميت + الحمل الحى) ويتم ذلك بالتحميل من خلال أربع مراحل متساوية.

- إزالة الحمل

وهو إزالة الأحمال الواقعـةـ عـلـىـ العـنـصـرـ السـابـقـ ذـكـرـهـ.

- سمك الشرخ الأقصى

وهو أقصى سمك للشروخ يتم تسجيله بعد مرور ٢٤ ساعة من وضع الحمل الأقصى على العنصر.

- سهم الانحناء الأقصى

وهو أقصى سهم انحناء يتم تسجيله بعد مرور ٢٤ ساعة من التأثير بالحمل على العنصر.

- سهم الانحناء المتبقى

وهو أقصى سهم انحناء متبقى يتم تسجيله بعد مرور ٤٤ ساعة من رفع الحمل تماماً من على العنصر.

٤-٤-٨ الأجهزة

- ١ - عدادات تسجيل سهم الانحناء (Dial gauges) ويفضل لا تزيد حساسيتها عن ٠٠١ مم ومشوارها في حدود ٥٥ مم وذلك مع وجود شهادة معايرة لتلك العدادات.
- ٢ - ميزان : في بعض التجارب قد يتطلب الأمر الرصد من على بعد عن طريق استخدام ميزان ويجب أن يكون مزودا بورنية تسمح بالقراءة بدقة لا تقل عن ٠١ مم بحيث تثبت مقاييس على العنصر ذات حساسية لا تزيد عن ١ مم.
- ٣ - رافعة هيدروليكيّة : تستخدم في تحمل بعض الكمرات مثل الكمرات الحاملة للأوناش حيث لا تتوافر بلاطات لنقل الحمل وسعة هذه الرافعة تكون أكبر من حمل التجربة بـ ٢٥ % من قيمته ويكون مشوار مكبسها أكبر من ٤ أمثال سهم الانحناء المتوقع ويشرط معايرة تلك الرافعة قبل إجراء التجربة.
- د - أجهزة لتحديد سمك الشرخ لا تزيد دقتها عن ٠٠١ مم.

٤-٥ وسائل التحميل

يتم التأثير بالحمل بإحدى الوسائل التالية :

- ١ - التأثير بواسطة شكاائر معايرة من الرمال حيث يتبع ما يلى :
- يتم معايرة مجموعة من الشكاائر لا تقل عن ١٠ شكاائر لكل باكيه من السقف مساحتها ١٥ متر مسطح عن طريق الوزن المباشر على أن تختار تلك الشكاائر عشوائياً من جميع الشكاائر بحيث تكون مماثلة لها ويحدد منها الوزن المتوسط للشيكارة.
- يتم رص الشكاائر أعلى العضو الخرساني بحيث يكون هناك مسافات أفقية بين كل مجموعة رأسية حتى تمنع حدوث التأثير العقدي (Arching Effect)
- ب - التأثير ببلوكات من الخرسانة أو الحديد حيث يتبع ما يلى :
- يتم معايرة البلوكات لمعرفة وزن البلوكات.
- يتم رص البلوكات بحيث يترك فوائل أفقية بين المجموعات الرئيسية لمنع التأثير العقدي.
- ج - التحميل بروافع هيدروليكي تحقق الاستراتيجيات السابق ذكرها في بند (٤-٤).

٤-٦ تجهيز العضو للاختبار

- أ - يتم تقدير الأوزان القائمة الفعلية الموجودة على العضو سواء وزن العضو أو مادة التغطية (Cover) أو أية قواطع (الحمل الميت الموجود فعلاً) وذلك لأخذها في الاعتبار عند التحميل.
- ب - يتم وضع قوائم قوية صلبه وبعدد كاف أو وضع شدة قوية وذلك قبل بدء التجربة بحيث تحمل حمل الأعضاء المختبرة بأكمله وبحيث تقله إلى ركائز آمنة تحمل وزن الشدة وحمل الأعضاء المختبرة.
- ج - القوائم السابقة أو الشدات يراعى وضعها بطريقة تسمح بترك فراغ مناسب تحت الأعضاء المختبرة تسمح بحدوث سهم الانحناء المتوقع.
- د - يتم تحديد وتجهيز أماكن وقراءة سهم الانحناء وتركيب العدادات والتتأكد من أنها تعمل في أماكنها (شكل ٤-٨) على أن يؤخذ ما يلى في الاعتبار :
- ١ - يوضع في المنتصف تماماً عداد (Dial gauges) رقم (١) ويوضع بجواره عداد آخر رقم (٢) بحيث يعمل كعداد احتياطي له.
 - ٢ - توضع عدادات إضافية (٣، ٤، ٥، ٦) على بعد ربع البحر (أو أي مسافة يحددها استشاري المشروع) من الركائز.

٤-٧ خطوات التجربة

- أ - يتم تحديد العناصر المجاورة للعنصر المطلوب اختباره ليتم تحميلاها بحيث نحصل على أقصى عزم للعنصر المختبر.
- ب - يحدد الحمل الكلى للعنصر المختبر بما قيمته : $1.4 \times 1.6 = 2.24$ (الحمل الميت + الحمل الحي).
- ج - حمل التجربة = الحمل الكلى - الحمل الميت الموجود فعلاً.
- د - يتم قراءة عدادات سهم الانحناء قبل بداية التجربة (R_0).
- ه - يتم السيدء في التأثير بـ ٢٥ % من حمل التجربة بحيث يتم التأثير بالحمل بالدرج وبدون حدوث أية صدمات بواسطة استخدام إحدى وسائل التحميل المذكورة في البند (٤-٨-٥) وبحيث يتلاشى التأثير العقدي.
- و - يتم قراءة عدادات سهم الانحناء بعد نهاية التأثير بالحمل السابق والتقنيش على وجود شروخ بالعنصر المختبر ويعلم بجوار الشرح مباشرة إن وجد بأحد الألوان الواضحة ثم يحدد سمك الشرخ الأقصى ويحدد مكانه.
- ز - يتم التحميل بباقي الحمل على ثلاثة مراحل متفصلة كل مرحلة حملها = ٢٥ % من حمل التجربة ويكرر ما جاء بالخطوة السابقة في كل مرحلة.

ح - يسجل الزمن وسمك الشرخ الأقصى وقراءة عدادات الهبوط بعد التأثير بحمل التجربة كاملاً مباشرة.

ط - بعد مرور ٢٤ ساعة من التأثير بحمل التجربة كاملاً يسجل الزمن ويرسم مكان الشروخ ويسجل سماكة الشرخ الأقصى وقراءة عدادات الهبوط ولتكن قراءة العداد الأول (R_1) .

ي - يرفع الحمل بالتدرج وبدون أحداث أي صدمات.

ك - بعد إزالة الحمل تماماً تسجل قراءة العدادات ويسجل سماكة الشرخ الأقصى.

ل - بعد مرور ٢٤ ساعة من رفع الحمل يسجل قراءة العدادات ولتكن قراءة العداد الأول (R_2) ثم يسجل سماكة الشرخ.

٨-٤-٨ النتائج

أ - يحسب سهم الانحناء الأقصى S_{maxexp} بعد مرور ٢٤ ساعة من التأثير بالحمل كما يلى:

$$S_{maxexp} = \frac{(\text{قراءة العداد الأول بعد مرور ٢٤ ساعة من التأثير بالحمل} - \text{قراءته قبل التأثير بالحمل})}{\text{حساسية العداد}} \times \text{حساسية العداد}$$

$$S_{maxexp} = (R_1 - R_0) . (\text{accuracy})$$

- في حالة حدوث أي عطل بالعداد الأول تستعمل قراءة العداد الثاني .

- في حالة تقارب قراءتي العداد الأول والثاني يعتبر الهبوط المتوسط لهما معاً .

ب - يحسب سهم الانحناء الأقصى المتبقى S_{maxper} بعد ٢٤ ساعة من رفع الحمل :

$$S_{maxper} = \frac{(\text{قراءة العداد الأول بعد مرور ٢٤ ساعة من رفع الحمل} - \text{قراءته قبل التأثير بالحمل})}{\text{حساسية الجهاز}} \times \text{حساسية الجهاز}$$

$$S_{maxper} = (R_2 - R_0) . (\text{accuracy})$$

ج - يحسب سهم الانحناء الأقصى المسترجع S_{maxe}

$$S_{maxe} = S_{maxexp} - S_{maxper}$$

د - يحسب الهبوط الأقصى بعد مرور ٢٤ ساعة من التحميل وكذلك الهبوط الأقصى المسترجع لباقي النقاط الاختبارية (٣، ٤، ٥، ٦).

هـ - ترسم العلاقة بين الحمل P وسهم الانحناء الأقصى S_{maxexp} في كل من دورتي التحميل وإزالة الحمل (شكل رقم ٤-٨).

و - يحسب أقصى سماكة للشرخ بعد ٢٤ ساعة من التأثير بالحمل وبعد ٢٤ ساعة من إزالة الحمل .

٨-٤-٩ القبول والرفض

١ - تحسب قيمة سهم الانحناء الأقصى المسموح بها للعضو S_{maxall} كما يلى:

$$S_{maxall} = \frac{L_t^2}{2t} \quad cm$$

حيث :

t = سمك العضو المختبر مقاسا بالسنتيمتر .

١، بحر العنصر المختبر بالمتر ويكون البحر الأصغر في حالة البلاطات الالكترونية أو
البلاطات ذات الاتجاهين أما في حالة الكوايل فترتبط ضعف المسافة من وجه الركيزة
حتى نهاية الكابولي

٢ - يقارن بين أقصى سهم انحناء مسجل بعد مرور ٢٤ ساعة من التأثير بالحمل S_{maxexp} والهبوط
الأقصى المسموح به S_{maxall} وتحصى المقارنة في ٣ حالات هي :

أ - إذا كان $S_{maxall} \leq S_{maxexp}$ تكون التجربة ناجحة.

ب - إذا ما زاد الهبوط الأقصى عن الهبوط المسموح به أي $S_{maxexp} > S_{maxall}$ فهنا يجب ألا يقل
الجزء المسترجع من سهم الانحناء الأقصى S_{maxc} بعد مرور ٢٤ ساعة من رفع الحمل عن
٧٥ % من قيمة سهم الانحناء الأقصى أي :

$$S_{maxc} \geq 0.75 S_{maxexp}$$

فإذا تحقق هذا الشرط تكون التجربة ناجحة.

ج - إذا لم يسترجع العنصر ما لا يقل عن ٧٥ % من سهم الانحناء الأقصى بعد مرور ٢٤
ساعة من رفع الحمل أي كان $S_{maxexp} < 0.75 S_{maxc}$ فيجب إعادة التجربة مرة أخرى
بنفس الطريقة السابقة بعد مرور ٧٢ ساعة على الأقل من رفع حمل التجربة الأولى.

٣ - بعد إعادة التجربة مرة أخرى بنفس الكيفية السابقة يعتبر جزء المنشأ المختبر غير مقبول إذا لم
يتحقق الشرطان التاليان :



- إذا قلل سهم الانحناء المسترجع في التجربة الثانية عن ٧٥ % من سهم الانحناء الأقصى
المسجل بعد مرور ٢٤ ساعة من التأثير بحمل التجربة الثاني.

- إذا كان سمك الشرخ الأقصى المسجل غير مسموح به.


٨-٤-١٠ تقرير الاختبار

يحتوى التقرير على البيانات التالية :

- معلومات عن المشروع
- معلومات عن المبنى المختبر
- معلومات الخاصة بطالب الاختبار
- كود المتبغ
- إسلوب التحميل المتبغ
- شهادات معايرة أجهزة القياس
- شهادات معايرة وسائل التحميل
- مسقط أفقي يوضح الياكى المحملة والعضو المختبر
- بيان هل تم التحميل على دورة واحدة أم دورتين
- نتائج الاختبار
- الحكم على صلاحية العضو المختبر



شكل رقم (٤-٤) تثبيت عدادات الهبوط



شكل رقم (٢-٤-٨) العلاقة بين الحمل و سهم الانحناء الأقصى