

- 1- The core test results on concrete columns are shown below. Find the average and characteristic strength of the tested concrete. Calculate according to ECP

- § "Estimated Actual concrete strength *or* Equivalent concrete strength *or* المقاومة الفعلية "التقديرية".
- § "Estimated standard concrete strength".
- § If the required F_c is 250 kg/cm^2 , will you accept the concrete?
- § Comment on the results. (Calculate average, standard deviation, and coefficient of variation.)
- § Evaluate concrete uniformity.

Point	Core length, cm	Diameter, cm	Load, ton	Direction
1	12.8	9.7	11.8	Horizontal
2	15.1	9.7	10.9	Horizontal
3	13.3	9.7	12.3	Horizontal
4	10.6	9.7	14.5	Vertical
5	10.9	9.7	15.3	Vertical

Note that:

- a- Core No. 1 has reinforcement bar $\varnothing 10 \text{ mm}$, distance 50 mm from the upper face of the sample.
 - b- Core No. 3 has two steel bars $\varnothing 10 \text{ mm}$, 40 mm from upper face and $\varnothing 16 \text{ mm}$, 68 mm from upper face.
- 2- Calculate the average and standard deviation of the following Schmidt hammer test results. Apply ECP and ASTM C805 recommendations in dealing with the results. Calculate the average and standard deviation and comment on the results. Comment on concrete univormity.

رقم النقطة	مقاييس الارتداد المقاسة	المتوسط
١	٤٩-٥٠-٤٦-٣٨-٤٠-٣٤-٤٢-٣٧-٤٦-٥٢-٣٨	---
٢	٣٩-٣٦-٣٤-٣٦-٤٢-٣٤-٣٨-٣٤-٣٧-٣٤	---
٣	٣٧-٣٩-٣٦-٣٧-٣٧-٣٦-٤٦-٣٨-٣٨	---
٤	٣٦-٣٤-٤٨-٢٩-٣٤-٣٢-٣٤-٣٢-٤١-٤١-٣٤	---

---	٣٤-٣٥-٣٥-٣٥-٣٤-٣٨-٤٠-٤٠-٣٤-٣٩-٣٤	٥
---	٤٥-٤٢-٤٥-٣٨-٣٨-٤٥-٤٢-٤٦-٤٢-٤٣-٣٨-٤٨-٤٠	٦
---	٣٤-٣٠-٣٤-٣٠-٣٠-٣٤-٣٤-٣٤-٣٩-٣٢-٣٠-٣٦-٣٤	٧
---	٤١-٤٠-٣٦-٣٨-٣٨-٣٤-٣٦-٤٠-٣٨-٣٦-٤٤-٣٨	٨
---	٣٥-٣٣-٣٦-٣٢-٣٢-٣٤-٣٥-٣٨-٣٥-٣٨-٣٠-٣٦	٩
---	٤١-٣٨-٣٦-٣٨-٣٨-٣٧-٤٠-٤٤-٣٨-٣٨-٤٢	١٠
---	٣٣-٣٨-٣٥-٤٢-٣٦-٣٢-٣٧-٣٤-٣٦-٣٧-٣٦-٣٥	١١
---	٤٢-٤٠-٣٦-٣٨-٣٦-٣٨-٣٩-٣٩-٤٠-٤٢-٤٠-٥٠-٤٠	١٢
---	٣٨-٣٦-٣٦-٣٤-٤٠-٣١-٣١-٥٣-٣١-٣٤-٣٤	١٣
---	٣٨-٤٠-٣٤-٣٠-٣٥-٣٠-٣٠-٣٨-٣٢-٣٤-٤٠-٣٤-٣٠	١٤
---	٥٠-٤٥-٤٤-٣٦-٤٥-٤٢-٣٨-٣٨-٣٧-٤٨-٣٩-٣٥	١٥
---	٣١-٣٠-٢٩-١٨-٣٢-٣١-٢٩-٣٠-٢٥-٢٦-٢٧	١٦
---	٣٠-٢٩-٣٦-٣٤-٣٣-٣٥-٣٣-٣٣-٤٥-٤١-٣٩-٣٥	١٧
---	٤٦-٤٥-٤٠-٤٢-٤٢-٥١-٤٩-٤٨-٤٢-٤٥-٤٤-٤٨	١٨
---	٣٣-٣٢-٣٦-٣٧-٣٧-٣٩-٣٣-٣٥-٣٤-٣٣-٣٣-٣٣	١٩

3- What are the factors that affect Schmidt hammer results?

4- Define the following terms;

مقاومة المكعب القياسي – مقاومة القلب الخرساني – المقاومة الفعلية – المقاومة التقديرية

5- What are the main recommended applications of Schmidt Hammer, according to ECP?

6- What will you do to accurately evaluate the strength of concrete in a building which you do not have information about?

7- **For question 2:** if the estimated actual strength of concrete cores extracted from;

- a- Point 1 is 310 kg/cm^2
- b- Point 3 is 270 kg/cm^2
- c- Point 4 is 220 kg/cm^2
- d- Point 16 is 190 kg/cm^2 ,

Estimate concrete strength.

Hint:

Draw relationship between Rebound Number and estimated actual concrete strength.

Testing of Concrete in Structures







LeTai Instrument Store





Table 1.5 Relative numbers of readings recommended for various test methods

Test method	No. of individual readings recommended at a location
'Standard' cores	3
Small cores	9
Schmidt hammer	12
Ultrasonic pulse velocity	1
Internal fracture	6
Windsor probe	3
Pull-out	4
Pull-off	6
Break-off	5

Table 1.7 Typical coefficients of variation (COV) of test results and maximum accuracies of in-situ strength prediction for principal methods

Test method	Typical COV for individual member of good quality construction	Best 95% confidence limits on strength estimates
Cores — 'standard'	10%	± 10% (3 specimens)
'small'	15%	± 15% (9 specimens)
Pull-out	8%	± 20% (4 tests)
Internal fracture	16%	± 28% (6 tests)
Pull-off	8%	± 15% (6 tests)
Break-off	9%	± 20% (5 tests)
Windsor probe	4%	± 20% (3 tests)
Ultrasonic pulse velocity	2.5%	± 20% (1 test)
Rebound hammer	4%	± 25% (12 tests)




FIGURE 1.5 Correlation curves obtained by different investigators with a Schmidt rebound hammer Type N-2. Curve by Greene was obtained with Type N. (Adapted from Reference 5.)

الباب التاسع

الإختبارات غير المتناففة للخرسانة

Non-Destructive Testing of Concrete

١-٩ المدف وال المجال Scope

تهدف الإختبارات غير المتناففة للخرسانة إلى اختبار العضو الخرساني دون حدوث أي تلف أو انهيار به. وتتنوع الإختبارات تبعاً لنظرية إجرائها ومن أهم طرق هذه الإختبارات ما يلى:

- ١- طرق الإشعاع
- ٢- طرق الصلادة وتشمل نوعين من الإختبار:
 - أ - الإختبار بطريقة العلامة
 - ب - الإختبار بطريقة الإرتكاد
- ٣- طرق النبضات
- ٤- طرق الرنين

□ أهم تطبيقات الإختبارات غير المتناففة

- ١ - اختبار مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة.
- ٢ - اختبار صلادة السطح.
- ٣ - تحديد أماكن حديد التسلیح.
- ٤ - كشف الشروخ الداخلية وتحديد أماكنها وأتساعها.
- ٥ - تعين محتوى الرطوبة.
- ٦ - تعين الكثافة.
- ٧ - قياس معاير المرونة للخرسانة.

وتعتبر اختبارات مقاومة الضغط من أهم الإختبارات التي تساعد المهندس الإنشائي في كتابة تقرير هندسي عن حالة مبنى قائم.

□ أسباب اللجوء لهذه الإختبارات

- ١ - عدم إجراء اختبارات مقاومة الضغط للخرسانة.
- ٢ - عند وجود مشكلة بالمنشأ - مثل ظهور شروخ وتصدعات.
- ٣ - عدم التزام المقاول ببعض التعليمات مثل فك الشدات المبكر والصب دون إشراف هندسي.

- ٤- عدم قيام المقاول باتمام أعمال المعالجة للخرسانة.
- ٥- عند الشك في نوع الأسمنت المستخدم.
- ٦- ورود نتائج اختبارات مقاومة الضغط غير مطابقة لمقاومة المطلوبة وقد يكون ذلك نتيجة ضعف الخرسانة أو نتيجة أسباب أخرى مثل:
 - طريقةأخذ مكعبات الخرسانة.
 - طريقة وضع المكعب في الماكينة ومعدل توزيع الحمل على العينة.
 - سقوط المكعب أثناء المناولة.
 - فك المكعب قبل مرور ٤٤ ساعة.
 - كسر المكعبات قبل مرور المدة المطلوبة (٧ أو ٢٨ يوم).
 - ترك المكعبات دون معالجة حتى تاريخ الإختبار.
 - عدم تجسس خرسانة المكعب (أثناء أخذها).
 - تكسير أحرف المكعب عند فك القوالب نتيجة عدم استخدام مادة عازلة.

□ أهم الاختبارات الشائعة الاستعمال في مجال اختبارات الخرسانة

Schmidt Hammer	١- اختبار مطرقة شميدت
Ultrasonic Puls Velocity	٢- اختبار قياس سرعة النبضات
Core Test	٣- اختبار القلب الخرساني (نصف مختلف)
Loading Test	٤- اختبار التحميل للعناصر الإنسانية

٢-٩ مطرقة شميدت Schmdit Hammer

تستخدم مطرقة شميدت لتعيين رقم الإرتداد Rebound Number حيث يعتمد عمل الجهاز على النظرية التي تنص على أن قوة إرتداد كتلة مرنّة يعتمد على قوة السطح الذي تصطدم به. ويستخدم رقم الإرتداد هذا في الاسترشاد عن القيمة التقريرية لمقاومة الضغط للخرسانة.

□ مميزات مطرقة شميدت

- ١- جهاز صغير الحجم يمكن استعماله في الواقع وحمله في اليد.
- ٢- يعطى نتائج سريعة لمقاومة الضغط وسهل الاستعمال.
- ٣- لا يسبب تلف للخرسانة.
- ٤- جهاز لا يتطلب احتياطات معدنة.
- ٥- أرخص الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض.
- ٦- يتحمل العمل الشاق في جو التنفيذ مقارنة بالأجهزة الأخرى.
- ٧- سهولة معایرتها من وقت لآخر.

□ طريقة عمل الجهاز

- ١- بالضغط الخفيف على زرار بالجهاز تخرج الرأس المتحرك Plunger.
- ٢- يوضع الجهاز عموديا على المكان المراد اختباره ثم يضغط الجهاز فتنزلق الرأس الى داخل لجهاز وقبل احتفالها ينفك الشاكوش ويحدث طرفة على الرأس (صدمة).
- ٣- عند حدوث الصدمة يجب أن يكون الجهاز عموديا تماما على السطح المختبر ولا يلمس الزرار Button الموجود على الجهاز.
- ٤- عند الاصدام يرتد الشاكوش الطلق بمقدار يتناسب مع صلادة السطح المختبر محركا مؤشر يتحرك على مقياس لتعيين قيمة الإرتداد.
- ٥- ينفصل الجهاز إلى نقطة أخرى وثكرر العملية.
- ٦- بعد إنتهاء العمل يعاد الجهاز إلى وضعه الأصلي يجعل الرأس داخل الجهاز.

□ أنواع الأجهزة

تختلف الأجهزة من حيث قراءة رقم الإرتداد إلى نوعين كما في شكل (١-٩) :

- أ - أجهزة تقرأ النتيجة على تدرج بجسم الجهاز.
- ب - أجهزة مزودة بأداة تسجيل لقراءة على شريط ورقى.

بعض النوع الثاني للأسباب الآتية:

- ١- يمكن لشخص واحد استخدامه حيث أن تسجيل القراءة يتم أوتوماتيكيا.
- ٢- يعمر أسهل في الاستخدام و يمكن الرجوع إلى التسجيل البياني للقراءة في أي وقت.
- ٣- منع التلاعب أثناء استخدام الطريقة الأولى عند تدوين القراءة بواسطة شخص آخر غير الذي يقوم بأخذ القراءات.
- ٤- نسبة الخطأ أقل من الحالة الأولى.

□ طريقة الاختبار وإعداد النتائج

- ١- تحدد مساحة على العضو البشري في حدود 30×30 سم.
- ٢- يؤخذ عدد من القراءات حوالي ١٥ قراءة موزعة داخل المساحة.
- ٣- لا تقل المسافة بين كل قرائين عن ٢٠ سم.
- ٤- يصل كروكي للجزء المراد اختباره وتحدد عليه موقع النقط.
- ٥- لكل نقطة على حدة يحسب متوسط رقم الإرتداد وتحذف القراءات الشلالة بحيث لا يزيد الفرق بين أي رقم إرتداد والمتوسط عن ٥ وحدات. ويعتبر رقم الإرتداد مقبول إذا كان ثلث القراءات لا تحرف عن المتوسط بمقدار ± 2.5 وحدة.
- ٦- يتم تحويل رقم الإرتداد المتوسط الخاص بكل نقطة إلى مقاومة ضغط نيوتن/م² أو كج/سم² باستخدام جدول (١-٩) أو شكل (٢-٩).
- ٧- توضع النتائج الخاصة بجميع النقاط في جدول وتحسب مقاومة الضغط المتوسط للخرسانة بحيث لا يزيد معامل الاختلاف لمفردات مقاومة الضغط عن ١٥ %.



)

(أ) مطرقة عادية.




(ب) مطرقة مزودة بشرط ورقى لكتابه الناتج.

شكل (١-٩) الأشكال الشائعة من مطرقة شميدت.

جدول (١-٩) مقاومة الضغط بدلاة رقم لردد المطرقة (R).

R	ج - ع - ة				ج - ع			
	kg/cm	MPa	kg/cm	MPa	kg/cm	MPa	kg/cm	MPa
20	101	9.9	54	5.3	121	11.9	74	7.3
21	113	11.1	64	6.3	132	12.9	83	8.1
22	126	12.4	75	7.4	145	14.2	94	9.2
23	139	13.6	86	8.4	157	15.4	104	10.2
24	152	14.9	98	9.6	169	16.6	115	11.3
25	166	16.3	110	10.8	183	18.0	127	12.5
26	180	17.7	122	12.0	196	19.2	136	13.3
27	195	19.1	135	13.2	210	20.6	150	14.7
28	210	20.6	149	14.6	225	22.1	164	16.1
29	225	22.1	163	16.0	239	23.4	177	17.4
30	241	23.6	176	17.3	254	24.9	191	18.7
31	257	25.2	193	18.9	269	26.4	205	20.1
32	274	26.9	209	20.5	285	28.0	220	21.6
33	291	28.5	225	22.1	300	29.4	234	23.0
34	307	30.1	240	23.5	315	30.9	248	24.3
35	324	31.8	256	25.1	331	32.5	263	25.8
36	342	33.6	273	26.8	348	34.1	279	27.4
37	360	35.3	290	28.4	365	35.8	295	28.9
38	377	37.0	307	30.1	381	37.4	311	30.5
39	395	38.7	324	31.8	398	39.0	327	32.1
40	413	40.5	341	33.5	416	40.8	344	33.7
41	432	42.4	359	35.2	434	42.6	361	35.4
42	450	44.1	377	37.0	451	44.2	378	37.1
43	469	46.0	395	38.7	470	46.1	396	38.8
44	488	47.9	414	40.6	488	47.9	414	40.6
45	507	49.7	432	42.4	507	49.7	432	42.4
46	526	51.6	451	44.2	526	51.6	451	44.2
47	546	53.5	470	46.1	546	53.5	470	46.1
48	565	55.4	489	48.0	565	55.4	489	48.0
49	584	57.3	508	49.8	584	57.3	508	49.8
50	604	59.3	527	51.7	604	59.2	527	51.7
51	623	61.1	546	53.6	623	61.1	546	53.6
52	643	63.1	565	55.4	643	63.1	565	55.4
53	663	65.0	584	57.3	663	65.0	584	57.3
54	683	67.0	593	58.2	683	67.0	603	59.2
55	703	69.	622	61.0	703	69.0	622	61.0



شكل (٢-٩) العلاقة بين مقاومة الضغط ورقم الارتداد (R).

□ زاوية ميل الجهاز


تمت معالجة هذه الأجهزة على الوضع الأفقي أي لاختبار اسطع رأسية مثل الحوائط والأعمدة وبذلك أعتبرت زاوية ميل الجهاز بالنسبة للمستوى الأفقي $\alpha = \alpha$ (شكل ٣-٩).

يمكن استخدام الجهاز للأسطع المائل بزاوية α
أو في الوضع رأسيا لاختبار الأسقف
 $\alpha = +90^\circ$
 $\alpha = -90^\circ$
أو الأرضيات وفي هذه الحالة

يتم تصحيح القراءات طبقاً للمنحدرات المناسبة (شكل ٢-٩) أو جدول (٢-٩).
في حالة الزوايا الموجبة يتم التصحيح بطرح بعض القيم من قراءة المؤشر نتيجة تأثير الجاذبية الأرضية أما في حالة الزوايا السالبة فيتم التصحيح بإضافة بعض القيم إلى قراءة المؤشر.

جدول (٢-٩) التصحيح الخاص بزاوية ميل مطرقة الإرداد.

	تصحيح المطرقة بزاوية ميل			
	\uparrow	$\% \text{ } \downarrow$	\downarrow	\uparrow
	+90°	+45°	-45°	-90°
	- 5.4	- 3.5	+ 2.4	+ 3.2
	- 4.7	- 3.1	+ 2.5	+ 3.4
	- 3.9	- 2.6	+ 2.3	+ 3.1
	- 3.1	- 2.1	+ 2.0	+ 2.7
	- 2.3	- 1.6	+ 1.6	+ 2.2
			+ 1.3	+ 1.7



شكل (٣-٩) استخدام المطرقة بزوايا مختلفة.

□ إحتياطات عامة عند اجراء الاختبار

- ١- أن يكون الجهاز المستخدم معايير قبل الاستخدام.
- ٢- يكون السطح المختبر نظيف خالي من التعشيش أو المسامية.
- ٣- يكون السطح خالي من النتوءات ويعيد عن أماكن أعمال الخرسانة.
- ٤- تنظف الأسطح المختبرة بالحجارة الكاربوريوندوم المزودة مع الجهاز.
- ٥- لا توضع مقدمة الجهاز على زلط أو حديد تسليح في الخرسانة المتصلة.
- ٦- تزال أي مونة أو طبقات بياض قبل اجراء الاختبار وينظف مكان أخذ القراءات.
- ٧- في حالة الأسطح الاقفيية تزال طبقة الخرسانة الضعيفة (الجزء الزائد بالماء نتيجة النضج).
- ٨- في حالة الخرسانة القيمة يتم إزالة السطح المتصل لمسافة واحد سنتيمتر بواسطة صاروخ يذوب ذو فرسن حوالى ١٢،٥ سم حيث أن هذه الطبقة لا تمثل الخرسانة.
- ٩- حيث أن الخرسانة تكون أكثر دمكاً في الأجزاء السفلية من العضو الشائني فيتم اختبار النقط في المناطق العلوية.
- ١٠- يفضل استخدام الأسطح الرأسية لإجراء الاختبارات - أعمدة - حواطن خرسانية - جوانب كمرات - جوانب قواعد.
- ١١- في حالة الأعضاء التحية (سقف ١٠ سم - أعمدة ١٥ سم) تؤخذ إحتياطات خاصة حيث أن مرونة هذه الأعضاء قد تؤثر على رقم الإرتداد.
- ١٢- الأسطح المبللة: قد تضطر إلى استخدام الجهاز في حالة الأسطح المبللة وذلك في الأماكن القريبة من مصادر المياه (مثل دورات المياه) وفي المنتشرات المائية وكذلك في أحواض السباحة. وفي هذه الحالة فإن المطرقة تعطي نتائج مضللة تقل بحوالى ٣٠% عن القيمة الحقيقة. ولذلك تستخدم جداول خاصة بالتصحيح (أو إجراء اختباري مطرقة شميدت وسرعة النبضات معاً).

□ معايرة الجهاز

يتم معايرة الجهاز في الحالات الآتية :

- ١- عند تغيير نوع الركام المستخدم (دولوميت - بازلت - جرانيت - حجر جيري)
- ٢- يتم معايرة الجهاز كل ٢٠٠٠ صدمة على الأقل.
- ٣- كل فترة زمنية وعند ترك الجهاز مدة دون إستعمال.
- ٤- بعد عمل أي صيانة للجهاز.

□ مصادر الأخطاء

- ١- إستخدام ركام مختلف
- ٢- الأجزاء التحية
- ٣- وجود فراغات وتعشيش
- ٤- الخرسانة الرطبة حبيبة الصب سطحها أقل صلادة من داخلها (رقم إرتداد أقل من الحقيقة).
- ٥- الخرسانة الجافة القديمة سطحها أكثر صلادة من داخلها ويكون رقم الإرتداد أكبر من حقيقته.